LEVIOR s.r.o.
Troubky č. p. 900
751 02 Troubky
CZ 61973939

Návod k použití teleskopické měřící tyče

Teleskopické měřící tyče se používají pro měření vnitřních otvorů v rozměrech:

	Min.	Max.
3m	705 mm	3000 mm
5m	1040 mm	5000 mm
8m	1540 mm	8000 mm

Postup při měření:

Při měření vysouvejte teleskopickou tyč postupně od nejmenšího dílu teleskopu k největšímu. Každý díl po vysunutí zajistěte pojistným šroubem. Teleskop vysunujte pomalu bez použití síly.
Naměřenou hodnotu odečtěte v průzoru krytu měřícího pásku.
Při zasouvání postupujte od největšího dílu teleskopu k nejmenšímu. Povolte pojistný šroub a po zasunutí jej opět dotáhněte.

Teleskop zasouvejte pomalu, aby se stačil navíjet vnitřní měřící pásek a nedošlo k jeho poškození !!

DOVOZCE: LEVIOR s.r.o.