

OSTRIČ VRTÁKOV – 20380

Návod na použitie

Tento prístroj sa hodí pre elektrické vrtačky, ktoré majú priemer krčka 43 mm.

Montáž ostriaceho prístroja na vrtačku :

1. Vyberte zástrčku vrtačky zo zásuvky.
2. Zatvorte vrtaciu hlavu, ale nedotahujte ju príliš silno.
3. Uvoľnite krídlové matice ostriaceho prístroja, nasuňte do konca spojovací kus na prírubu vrtačky. Dotiahnite príslušnú krídlovú maticu.
4. Nasadte ostriaci prístroj na spojovací kus.
5. Ostriaci prístroj silno pritlačte k spojovaciemu kusu a dobre dotiahnite krídlovú maticu, aby spojovací kus a ostriaci prístroj boli pevne spojené s vrtačkou.
6. Vložte zástrčku vrtačky do zásuvky.

Použitie

1. Skontrolujte, či je ostriaci prístroj dobre pripevnený.
2. Vložte do príslušného otvoru vrták, ktorý chcete naostriť. Zľahka ho pritlačte do správnej polohy. Ak je potrebné, vložte zľahka do upínacieho púzdra.
3. Zapnite vrtačku, zľahka pritlačte vrták a otáčajte ním asi 12x vľavo a napravo. Doporučuje sa udržiavať obrátky vrtačky na rovnakej úrovni.
4. Otočte vrták o 180 ° a opakujte činnosti popísané v bode 3.
5. Striedajte brúsnu plochu tak dlho, pokiaľ nenaostriete vrták.
6. POZOR: Vrtáky by sa nemali príliš rozpáliť alebo dostať modrý povlak. Neostrite ich príliš dlho a netlačte príliš silno. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete opakovane zľahka tlačiť.

Nastavenie brúsky :

Výšku brúsky nastavíme pomocou skrutky v hornej doštičke. Pre väčšinu vrtákov je ideálna vzdialenosť medzi hornou doštičkou a brúskou asi 0,3 mm.

Výmena brúsky :

1. Vyskrutkujte dve skrutky z hornej doštičky spojovacieho kusu a odstraňte hornú doštičku.
2. Vyberte hriadeľ s brúskou prístroja.
3. Vyskrutkujte hriadeľ (ľavý závit) a vymeňte brúsku.
4. Pripevnite hriadeľ a hornú doštičku.