

## TECHNICKÝ LIST

# DYNAMAX COPPER SPRAY

Dátum: 22.04.2024

### Medený sprej

#### **1. Predmet TL**

Tento technický list platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie výrobku DYNAMAX COPPER SPRAY – medený sprej. DYNAMAX COPPER SPRAY slúži na mazanie skrutkových spojov.

#### **Charakteristika:**

DYNAMAX COPPER SPRAY je sprej s vysokým obsahom medi na mazanie skrutkových spojov, ktoré sú vystavené veľmi vysokým teplotám.

Vlastnosti výrobku:

- vysoká tepelná stabilita
- odolný voči chemikáliám a poveternostným vplyvom
- vynikajúca priľnavosť
- chráni pred koróziou
- zabraňuje opotrebovaniu a zlepeniu

#### **Vzhľad:**

DYNAMAX COPPER SPRAY je oranžový aerosól s charakteristickým zápachom.

#### **Použitie:**

Najvhodnejšia teplota použitia prípravku je 5 – 30°C. Prípravok pred použitím pretrepať. Naniest' medené mazivo. Špecifické vlastnosti sa dosiahnu po vyparení rozpúšťadla (približne 1 min.).

#### **2. Technické parametre výrobku**

Fyzikálny stav	aerosól
Farba	oranžový
Zápach	charakteristický
Hustota pri 20°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,810 ± 0,010
Obsah organ. rozpúšťadla [obj.%]	min. 70
pH	-
Teplota vzplanutia [°C]	< 21

---

## TECHNICKÝ LIST

Dátum: 22.04.2024

### **3. Skladovanie**

Prípravok DYNAMAX COPPER SPRAY skladujte v dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +40 °C v suchej vetrateľnej miestnosti. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

### **4. Dodávanie**

Spôsob dodávania a spôsob dopravy výrobku DYNAMAX COPPER SPRAY je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

#### **Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:**

DYNAMAX, s.r.o.  
951 22 Alešince 231  
Tel.: 00421/37 78 22 326  
www.dynamaxoil.com