

Návod na reflexní vestu (50570)



Lehká výstražná vesta z reflexního polyesteru a reflexními pásy - 2 třídy viditelných oblastí fluorescenčního pleteného podkladového materiálu.

Výrobek splňuje označení CE EN 20471 prokazující splnění základních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví.

SKLADOVÁNÍ

- vždy skladujte a uchovávejte na čistém a suchém místě
- neskladujte na přímém slunečním záření

POUŽÍVÁNÍ

- noste vestu odpovídajícím způsobem a zajistěte, aby byla vesta vždy připevněna tak, aby zajistila správnou viditelnost
- udržujte vestu čistou, abyste zajistili optimální odrazivost
- vždy usušte vestu, než ji uschováte
- okamžitě vyměňte vestu, pokud vybledne nebo se zbarví
- nezneužívejte

NÁSLEDNÁ PÉČE

- perte dle pokynů na štítku uvedeném na vestě
- společnost nenese odpovědnost za škody, u kterých byl štítek o následné péči ignorován, zanedbán, poškozen nebo odstraněn
- maximální prací teplota od 25 do 40°C
- perte minimálně s krátkým odstředováním
- neždímejte
- ošetřujte jako syntetiku

LIKVIDACE

Prosím, zlikvidujte vestu zodpovědným způsobem.

DOVOZCE:

LEVIOR s.r.o., Tovačovská 3488/28, Přerov 75002
www.levior.cz